

位置図



仮置場確保状況及び除去土壌等の保管状況

(6月22日現在)

地図番号	名称	敷地面積	状況	保管可能数量	保管数量
①	藤田方部 1号仮置場	1.01ha	搬入中	6,400袋	4,567袋
②	藤田方部 2号仮置場	0.76ha	搬入中	3,404袋	3,178袋
③	藤田方部 3号仮置場	1.12ha	搬入中	5,714袋	1,241袋
④	藤田方部 4号仮置場	0.99ha	整備工事に着手	-	-
⑤	小坂方部 1号仮置場	1.08ha	搬入中	6,561袋	5,537袋
⑥	小坂方部 2号仮置場	0.85ha	搬入中	4,380袋	2,703袋
⑦	森江野方部 1号仮置場	0.53ha	搬入終了	4,592袋	4,422袋
⑧	森江野方部 2号仮置場	1.07ha	搬入中	8,068袋	3,529袋
⑨	大木戸方部 2号仮置場	0.74ha	搬入中	6,298袋	3,900袋
⑩	大木戸方部 3号仮置場	1.46ha	搬入中	10,541袋	1,907袋
⑪	大枝方部 1号仮置場	0.39ha	搬入中	3,889袋	3,213袋
	合計	10.00ha		59,847袋	34,197袋

2. 除去土壌等の保管状況

除去土壌等の仮置場での保管状況は、6月22日現在、保管数量は34,197袋となっています。住宅除染や道路除染が未実施のところがあり、今後保管数量は増加します。

3. 仮置場の住民監視が開始されました！

除去土壌等の搬入が終了し、遮へい等がすべて完了した森江野方部1号仮置場（徳江字反畑、塚野目字福田前地内）では、安全性を確認するため、6月から森江野方部会による仮置場外周の空間線量率の測定が開始されました。



空間線量率測定の様子

1. 仮置場の管理状況

町では、除去土壌等の大型土のう袋の受入れ作業（補修・確認・記録）、大型土のう袋の積み上げ作業、覆土、上部遮水工等の作業を行う管理業務を委託しております。

空間線量率については、平日の毎日測定するとともに、地下水や浸出水の監視を行っています。これまで異常は確認されていません。



大型土のうの確認・点検



地下水の測定



「復興のあしおと」では、震災からの復旧・復興に向けた町の取り組みを紹介しします

仮置場の設置状況等を お知らせいたします

～11カ所の仮置場を確保、安全管理に努めます！～

藤田方部4箇所目となる仮置場候補地（大字藤田字鶉町六、北沖地内の約1.0ha）が仮置場として適地であることを確認し、整備工事に着手しました。これにより、町内の仮置場につきましましては、現在11箇所で総面積約10haを確保することができました。今後は、町が責任をもって、仮置場の安全管理に努めていきます。

住宅除染の進捗状況

住宅除染の実施状況をお知らせします。（6月24日現在）

方部	平成26年度計画分			平成25年度実施分	除染完了計
	事前モニタリング	除染着手	除染完了		
藤田方部	745件	756件	755件	360件	1,115件
小坂方部	317件	314件	288件	310件	598件
森江野方部	296件	296件	295件	190件	485件
大木戸方部	290件	290件	289件	60件	349件
大枝方部	68件	68件	68件	129件	197件
合計	1,716件	1,724件	1,695件	1,049件	2,744件

方部	平成27年度計画分			除染完了計
	事前モニタリング	除染着手	除染完了	
藤田方部	250件	37件	12件	12件